



## Legierungszuschlag

### Werkstoff 1.4116 X50CrMoV15




## Legierungszuschlag

### Werkstoff 1.4116 X50CrMoV15




## Legierungszuschlag

### Werkstoff 1.4116 X50CrMoV15




## Legierungszuschlag

Werkstoff 1.4116 X50CrMoV15




## Legierungszuschlag

### Werkstoff 1.4116 X50CrMoV15



## Legierungszuschlag

### Werkstoff 1.4116 X50CrMoV15



## Legierungszuschlag

### Werkstoff 1.4116 X50CrMoV15

Dez 03	0,11
Nov 03	0,11
Okt 03	0,09
Sep 03	0,08
Aug 03	0,08
Jul 03	0,06
Jun 03	0,05
Mai 03	0,05
Apr 03	0,04
Mrz 03	0,04
Feb 03	0,03
Jan 03	0,04
Dez 02	0,06
Nov 02	0,06
Okt 02	0,06
Sep 02	0,09
Aug 02	0,08
Jul 02	0,04
Jun 02	0,04
Mai 02	0,04
Apr 02	0,05
Mrz 02	0,04
Feb 02	0,04
Jan 02	0,04
Dez 01	0,04
Nov 01	0,04
Okt 01	0,04
Sep 01	0,05
Aug 01	0,06
Jul 01	0,07
Jun 01	0,08
Mai 01	0,08
Apr 01	0,07
Mrz 01	0,08
Feb 01	0,09
Jan 01	0,10